

TTP					Trat' 501F
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Česká Třebová odjezdová skupina (km 245,878)			Konec trati: Odb. Parník (km 249,074)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
	2	3	4	5	6
Č.Třebová odj.sk. 247,620; MK P 4883 Parník	PZS 3ZNI	Č. Třebová St. 019			*)

X