

TTP	STabulka07\$				702C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhliků					
Začátek trati: Tábor (km 0,577)			Konec trati: Bechyně (km 24,303)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Tábor					okres Tábor
0,328; ÚK	k				
P6293					
0,341; ÚK	k				přechod pro pěši
P8482					
0,591; MK	PZS 3SBI	Tábor JOP			(0,591)
P6294					
0,718; MK	PZS 3SBI	Tábor JOP			(0,718)
P6295					
1,463; ÚK	k				
P6296					
1,638; ÚK	k				
P6297					
2,494; ÚK	k				
P6298					
3,940; ÚK	k				
P6299					
4,260 III./1372	k				
P6300					
4,574; ÚK	k				
P6301					
4,795; ÚK	k				
P6302					
5,854 III./1374	k				
P6303					
Slapy					
6,634; ÚK	k				
P6304					
7,957; ÚK	k				
P6305					
9,462; ÚK	k				
P6306					
9,500	PK-X095				
9,950 III./1376	PZS 3SBL				(9,950)
P6307					
10,011	OPK-OX100				
Malšice					
10,443	PK-X-104				
10,449 III./13710	k				
P6308					
11,019; MK	k				
P6309					
11,600 III./13711	k				
P6310					

X

1	2	3	4	5	6
12,993 III./13713	k				
<b>P6311</b>					
13,451; ÚK	k				
<b>P6312</b>					
14,673; ÚK	k				
<b>P6313</b>					
15,345; ÚK	k				
<b>P6314</b>					
16,231; ÚK	k				
<b>P6315</b>					
16,677; MK	k				
<b>P6316</b>					
17,006; ÚK	k				
<b>P6317</b>					
17,510	PK-X175				
17,550	OPK-OX175				
17,918 II./137	PZS 3SBL				
<b>P6318</b>					(17,918)
18,050; ÚK	k				
<b>P6319</b>					
18,343	PK-X184				
<b>Sudoměřice u Bech.</b>					
18,851; ÚK	k				
<b>P6320</b>					
19,628; ÚK	k				
<b>P6321</b>					
20,180 III./1355	k				
<b>P6322</b>					
20,942; MK	k				
<b>P6323</b>					
21,987; ÚK	k				
<b>P6324</b>					
22,102; ÚK	k				
<b>P6325</b>					
22,435; ÚK	k				
<b>P6326</b>					
22,786; ÚK	k				
<b>P6327</b>					
23,208; ÚK	k				
<b>P6328</b>					
23,515; II/122	PZS 3SNI	Bechyně DK			
<b>P6329</b>					
II./122	k				
<b>Bechyně</b>					
					*) ↑ (23,515); souběh trati se silnicí II/122 na jedné mostní konstrukci most - místní poměry