

TTP					Trat' 510D
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: styk drah SŽDC/PDV RAILWAY km 0,527			Konec trati: Svoboda nad Úpou km 10,258		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Trutnov hl.n. 0,000					
1,104 II MK	PZS 3 ZBLI	Trutnov hl.n. DK			
P 4788					
1,861 II MK	PZS 3 ZBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4789					
2,253 II MK	k				
P 4790					
2,622 IV MK	kd				
P 4791					
3,233 II MK	k				
P 4792					
3,611 II MK	PZS 3 ZBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4793					
3,918 I MK	PZS 3 ZBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4794					
4,378 IV	k				
P 4795					
4,884 II	PZS 3 ZBLI	Trutnov hl.n. DK			
P 4796					
4,995	OPK-OX50				pro přejezd 4,884
Kalná Voda nz 5,250					
5,649	PK-X566				pro přejezd 4,884
6,357 IV	k				
P 4797					
7,583 III	PZS 3 SNI	Trutnov hl.n. DK			
P 4798					
7,587	ZČZ-VČZ		6,800	8,315	
8,097 IV	k				
P 4799					
8,695 IV	k				
P 4800					
9,273 IV	k				
P 4801					
9,680 IV	PZM 2				
P 4802					
Svoboda n.Ú. nz 10,030					Přechod pro pěší

X

X

X

X