



ČESKÉ DRÁHY, a.s.

UŽST Kolín

Rorejcova 573

280 02 Kolín 4

## ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST K ZDD SŘ ŽST VELIM Č. 1/2006

Dne: 25.7.2006

Zpracoval: Staněk Otakar

Platnost: od 15.8.2006 do vydání 2. změny staničního řádu

### OBSAH: ÚPRAVA ČLÁNKU SŘ

Proveďte úpravu Staničního řádu Velim

Zásady pro úpravu ZDD:

- za úpravu SŘ je odpovědný ten zaměstnanec, který potvrdil přijetí RVPS k ZDD
- u příslušných článků musí být proveden odkaz na tento RVPS. Odkaz smí být proveden obyčejnou tužkou a musí být odstraněn po skončení platnosti RVPS k ZDD
- RVPS k ZDD se nedokumentují v „Záznamu o změnách“ příslušného dokumentu
- RV PS k ZDD založte do přílohy č. 58 příslušného SŘ

Na str.č. 13,14 doplňte odkaz na článek.č.22

## **22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran**

Označení	Obsluha		Zabezpečení	Ohřev nebo ČSD T100 čl. 23	Prosvětlování	Údržba
	jak	kým				
1	2	3	4	5	6	7
1	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
2	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
3	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
4	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
5	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
6	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
7	ručně	posun	EZ*	není	není	žst.
8	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
9	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
10	ručně	posun		není	viaflex	žst.
11	ručně	posun	EZ*	není	viaflex	žst.
12	ručně	posun		není	viaflex	žst.
13	ručně	posun	EZ*	není	viaflex	žst.
20	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
21	ústředně	výpravčí	rozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.

Označení	Obsluha		Zabezpečení	Ohřev nebo ČSD T100 čl. 23	Prosvětlování	Údržba
	jak	kým				
1	2	3	4	5	6	7
22	ústředně	výpravčí	rozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
23	ústředně	výpravčí	rozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
24	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	není	není	žst.
25	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
26	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
27	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
28	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
29	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
30	ústředně	výpravčí	nerozřezný elmot. přestavník	ohřev	není	žst.
V1	ručně	posun		není	viaflex	vlečkař
Z1	ručně	posun		není	viaflex	vlečkař
Vk1	ústředně	výpravčí	elmot. přestavník	není	není	žst.
Vk2	ručně	posun	EZ*	není	viaflex	žst.
Vk3	ručně	posun	EZ*	není	viaflex	vlečkař
Vk4	ručně	posun	EZ*	není	viaflex	žst.
Vk5	ústředně	výpravčí	elmot. přestavník	není	není	žst.

Na str.č. 25, článku.č.63, v části „Tiskopis dopravní deník 735 1 3330 vede výpravčí“ škrtněte větu:

- v případě výluky ROV, SROV se zápisem zahájení a ukončení výluky. Při odhlášení výluky s podpisem odpovědného zaměstnance.

Vrchní přednosta  
uzlové železniční stanice  
Ing. Petr Pech

Dopravní kontrolor  
Karel Sokol