

TTP					Trat' 505B
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhliků					
Začátek trati: Opatovice n.Labem - Pohřebačka (<i>km 0,000</i>)			Konec trati: Odb. Plačice (<i>km 3,673</i>)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Opatovice-Pohřebačka 0,751; MK P 5367	PZS 3SNI	Opatovice-Pohřebačka DK			*) , přechod pro pěši 0,751≐17,501 trati Pardubice hl.n. - Jaroměř,
1,109; MK P 5368	PZS 3ZBI	Opatovice-Pohřebačka DK			1,109≐17,855 trati Pardubice hl.n. - Jaroměř,
2,040; MK P 4096 Plačice	k				