

TTP					Trať 510C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)			Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Kunčice nad L.					
0,418; ÚK P 4518	PZS 3SNI	Kunčice n.L. DK			*), 0,418=96,670 trati Chlumeck n.C. - Trutnov, (96,670)
0,823; MK P 4782	k				
1,324; MK P 4783	k				
	ZČZ/VČZ		1,656	1,656	pro přejezd 2,305
1,886; MK P 4784	k				
2,305; MK P 4785	PZS 3SBI	Kunčice n. L. DK			
2,305	ZČZ/VČZ		2,956	2,956	pro přejezd 2,305
3,152; MK P 4786	k				
3,865; MK P 4787	k				
Vrchlabí					