

TTP					Trat' 534C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Chomutov (km 64,693)			Konec trati: Vejprty st.hr. (km 35,391)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Chomutov					
0,788; I./13					*)
P1963	PZS 3ZBLI	Chomutov DK			
0,941; III./0131					*)
P1964	PZS 3ZNLI	Chomutov DK			
1,538; MK					*)
P1965	PZS 3SBI	Chomutov DK			
3,403; ÚK	k				
P1966					
3,978; ÚK	k				
P1967					
Černovice u Chom.					
6,067; ÚK	k				
P1968					
7,933; ÚK	k				
P1969					
Domina					
17,361; ÚK	k				
P1970					
	PK-X21				
21,220					
Křimov zast.					
21,338; ÚK	k				
P1971					
	OPK-OX21				
21,636					
21,650; III./25114					
P1972	PZS 2ZBL				
21,667	OPK-OX22				
	PK-X22				
22,070					
Křimov					
N. Ves u Křimova					
5,045; ÚK	k				
P1973					
Výsluní					
Rusová					
15,814; II./223	k				
P1974					
Měděnec					

1	2	3	4	5	6
Měděnec					
18,484; ÚK	k				
P1975					
18,986; ÚK	k				
P1976					
22,183; MK	k				
P1977					
Kovářská městys					
23,725; III./2239	k				
P1978					
24,197; ÚK	k				
P1979					
25,360; MK	k				
P1980					
Kovářská nz					
25,685					
Č. Hamry					
30,575; MK	k				
P1981					
Vejprty zast.					
Vejprty koup.					
33,193; MK	k				
P1982					
33,689; MK	k				
P1983					
34,447; MK	k				
P1984					
Vejprty					

X

X