

TTP							Trať 715C	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků								
Začátek trati: Putim (km 8,469)					Konec trati: Ražice (km 258,316)			
Km poloha		Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka		
1		2	3	4	5	6		
Putim								
0,246; MK P 482		PZS 3ZNI	Putim DK			*)↓↑ (8,216), 8,216 tr. Zd. - Prot.		
2,620; UK P 1411		k						
Ražice								