

TTP		Trat' 716A
<b>Místa na širé trati a ve stanicích, kde není dodržen volný postranní prostor (VPP) průjezdného průřezu.</b> (Podmínky jsou uvedené v předpisu SŽDC S3 díl XVI – článek 11.)		
Začátek trati: <b>Rožmitál pod Třemšínem</b> (km 0,145)		
Konec trati: <b>Březnice</b> (km 54,403)		
1	2	3
Rožmitál pod Třemšínem 3a.kol.	L	rampa
2. kolej	P	rampa