

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Horní Cerekev		<i>(km 0,451)</i>	
Konec trati:		Tábor		<i>(km 69,093)</i>	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Horní Cerekev					
P6330	1,540	k	Účelová		
P6331	2,651	PZS 3SBI	II/639	Pelhřimov DK	
Hřiběcí z					
P6332	4,328	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6333	4,731	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6334	5,533	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
Km 6,299					
P6335	6,407	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	
Nová Buková z					
Km 6,450					
P6336	7,334	kzp	Účelová		Klíče uloženy DK Pelhřimov, otv. TO H.Cerekev
P6337	7,680	kzp	Účelová		Klíče uloženy DK Pelhřimov, otv. TO H.Cerekev
Dobrá Voda u Pelhř.					
P6338	8,629	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	návěst ↓↑
P6339	9,027	PZS 3SNI	Účelová	Pelhřimov DK	návěst ↓
P6340	9,713	PZS 3SBI	II/112	Pelhřimov DK	
P6341	10,237	k	Účelová		
P6342	11,007	k	Účelová		
P6343	11,350	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6344	11,657	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	
Zajíčkov z					
P6345	12,132	k	Účelová		
P6346	13,757	k	Účelová		
P6347	14,064	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6348	14,779	k	Účelová		
Rynárec z					
P6349	15,189	PZS 3SBI	II/112	Pelhřimov DK	
P6350	15,349	k	III/11249		
P6351	16,251	PZS 3SNI	Účelová	Pelhřimov DK	návěst ↑
vl. v km 16,436					
P6352	16,683	k	Účelová		
Pelhřimov					
P6353	18,441	PZS 3ZNI	Místní	Pelhřimov DK	návěst ↓↑
P6354	19,045	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	návěst ↓

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P6355	19,887	k	Místní		přechod pro pěší, Přechod pro pěší
P6356	20,058	k	Účelová		
P6357	23,205	k	Účelová		
Vlásenice z					
P6359	25,004	PZS 3SBI	III/3414	Pelhřimov DK	
km 25,600 -0,044					
P6360	26,860	k	Účelová		
P6361	27,396	k	Účelová		
P6362	27,784	PZS 3SBI	III/1928	Pelhřimov DK	
Nová Cerekev					
P6363	28,820	PZS 3SBI	III/1926	Pelhřimov DK	návěst ↓↑
P6364	29,590	PZS 1SNI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6365	31,360	PZS 3SBI	III/12819	Pelhřimov DK	
P6366	31,974	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	
Leskovice z					
P6367	33,160	PZS 3SBI	III/1296	Pelhřimov DK	
P6368	33,807	PZS 3SBI	III/12911	Pelhřimov DK	
P6369	34,880	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6370	35,467	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6373	38,250	PZS 3SBI	III/1296	Pelhřimov DK	
Pacov					
P6374	39,385	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	návěst ↓↑
P6375	41,356	PZS 3SBI	II/128	Pelhřimov DK	
P6376	42,445	kzp	Účelová		Klíče uloženy DK Pelhřimov, otv. TO H.Cerekev
P6377	42,904	k	Účelová		
P6378	43,252	k	Účelová		
Šimpach z					
P6379	43,554	k	Místní		přechod pro pěší, Přechod pro pěší
P6380	43,795	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6381	45,193	PZS 3ZNI	III/1292	Pelhřimov DK	návěst ↓↑
Obrataň					
P6382	47,208	PZS 3ZBI	I/19	Pelhřimov DK	
P6383	49,139	k	Účelová		
P6386	52,009	PZS 3SBI	III/1917	Pelhřimov DK	
Pořín z					
P6387	53,489	k	Účelová		
P6389	54,364	PZM 2	Účelová	Pořín z DK	uzamčeny, otevírá TO Tábor
P6390	55,173	k	Účelová		
P6391	56,231	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6392	57,290	PZS 3SBI	III/1910	Pelhřimov DK	návěst ↑
Chýnov					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P6393	57,982	PZS 3ZNLI	III/336	Pelhřimov DK	
P6394	58,424	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6395	58,840	PZS 3SBI	Účelová	Pelhřimov DK	
P6396	59,717	k	Účelová		
P6397	59,984	k	Účelová		
P6398	60,868	PZS 3SBI	III/199	Pelhřimov DK	
Dobronice u Chýn. z					
P6399	62,505	k	Účelová		
P6400	63,405	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	
Smyslov z					
vl. v km 64,171					
km 64,300 -0,017					
P6401	64,460	k	Místní		přechod pro pěší
P6402	65,755	k	Účelová		
P6403	66,434	PZS 3SBI	III/4093	Pelhřimov DK	
P6404	66,941	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK	
Tábor-Měšice z					
P6405	68,080	PZS 3SBI	Místní	Pelhřimov DK Tábor DK	
Tábor					